



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aguacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1125-42	FECHA:	4/06/2024



Foto 1: PORTON ENTRADA PRINCIPAL



Foto 2: DURALITA EN MAL ESTADO



Foto 3: CHAPAS OXIDADES INSERVIBLES



Foto 4: SANITARIOS EN MAL ESTADO



Foto 5: PINTURA DE PUERTAS EN MAL ESTADO



Foto 6: MALLA EN MUY MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público