



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Alde El Aguacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1125-42	FECHA:	20/05/2024



Foto1: PINTADO DE PUERTAS



Foto 2: REPARACION DE MALLA



Foto 3: COLOCADO DE LAMINA NUEVA



Foto 4: REPARACIÓN DEL PORTON ENTRADA



Foto 5: PREPARANDO LA INSLACIÓN PARA EL NUEVO SANITARIO



Foto 6: REPARACION DE LOSA DAÑADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

