

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Estrella, La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1236-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Sustitución de muro de contención ciclopeo, incluye preparación de terreno, materiales y tallado.



Foto 2: Reparación de puerta existen, pintura y cambio de chapa



Foto 3: Reparación en puertas existentes en módulo de baños, pintura y cambio de chapas.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonca Hernandez Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



J. G. B.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

