

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Estrella, La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1236-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustrucción de muro de contención ciclopeo.




Foto 2: Reparación de puerta existen, pintura y cambio de chapa



Foto 3: Reparación en puertas existentes en módulo de baños, pintura y cambio de chapas.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia Hernandez Perez Firma y sello del Presidente de la OPE	[Firma] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---