



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LOMA, LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1415-43	FECHA:	7/03/2024



Foto1: reparación de ventanas y pintura en muros interior y exterior



FOTO 2: Cambio de laminas, reparacion de estructura de techo



Foto3: Reparacion de area de cocina



Foto4: Reparacion del sistema electrico



Foto: 5 Mantenimiento de puertas



Foto: 6 Cambio de canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Danilo S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

