

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1415-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	30/05/2024



Foto1: Reconstrucción de canales.



Foto 2: Recinstrucción de estructura metálica.



Foto 3: Reconstrucción de techo.



Foto 4: Pintura de exterior.



Foto 5: Mantenimiento de puertas.



Foto 6: Pintura de interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daniel Pizarro San

Firma y sello del Presidente de la OPF



Daniel Pizarro San

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

