

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA                      | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO PINULA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LA LOMA  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-02-1415-43               | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 3/07/2024        |




Foto 1: Canales reparados.



Foto 2: Estructura metalica reparada.



Foto 3: Techo reparado.



Foto 4: Paredes pintadas.




Foto 5: Puertas reparadas.



Foto 6: Plancha reparada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|