

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CEIBITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1436-45	FECHA:	07 DE MARZO DE 2024



Foto1: Sistema eléctrico deteriorado e inservible .



FOTO 2: Techo de lámina agujerada en mal estado.



Foto3: Mala distribución de cables eléctricos.



Foto 4: Apagadores deteriorados.



Foto: 5 Focos inservibles



Foto: 6 Tomacorrientes en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

