

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                             |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA                      | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO PINULA                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL NARANJO, ALDEA LAGUNA SECA TOBON |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-02-1509-43               | FECHA:                         | 21/11/24                                    |




Foto1: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 3: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO



Foto 4: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO




Foto 5: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PUERTAS EN AREA DE AULAS




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claribel Santiago

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

