

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL NARANJO, ALDEA LAGUNA SECA TOBON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1509-43	FECHA:	6/12/24



Foto1: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 3: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO



Foto 4: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO




Foto 5: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PUERTAS EN AREA DE AULAS

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claribel Santiago

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

