

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza, Aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1515 -43	FECHA:	19 de septiembre de 2024



Foto1: sustitución de techo



FOTO 2: Instalación de puerta en aula



Foto3: instalación de puerta en baños



Foto4: sistitución de ventanales



Foto: 5 sustitución de piso de concreto de aula



Foto: 6 sustitución de sanitarios y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda Esperanza García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza, Aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1515 -43	FECHA:	19 de septiembre de 2024





Foto7: sustitución de losa de patio



FOTO 8: Sustitución de tinaco



Foto 9: sustitución de área de cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda ESPENSA GARCÍA 10/02/24
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

