

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza, Aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1515 -43	FECHA:	18 de octubre de 2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA DE FIBROCEMENTO A LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 2: Se instaló puerta en aula



Foto3: se instaló puerta en baño



FOTO 4: Se instaló ventana en aula



Foto 5: se sustituyó el piso de concreto en aula



Foto 6: Cambio de tasa sanitaria y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda ESPERANZA GARCIA Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza, Aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1515 -43	FECHA:	18 de octubre de 2024



Foto7: cambio de losa de patio (incluye base)



FOTO 8: tinaco instalado




Foto 9: sustitución de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hilda Esperanza Garcia Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

