

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CORRALITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1519-42	FECHA:	23/10/2024



Foto1: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE BAÑOS (MODULO 1 PINTURA)



Foto 2: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE AULAS (PINUTURA)



Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANAS EN AREA DE COCINA




Foto 4: PISO DE CONCRETO EN AULAS - SUSTITUCION - (ALISADO, INCLUYE BASE, DEMOLICIÓN Y EXTRACCIÓN)





Foto 5: CUNETETA DE CONCRETO



Foto 6: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CORRALITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1519-42	FECHA:	23/10/2024



Foto 7: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS (SUSTITUCIÓN) -



Foto 8: LOSA DE PATIO (SUSTITUCIÓN, ALISADO, INCLUYE BASE, DEMOLICIÓN Y EXTRACCIÓN)



Foto 9: SUSTITUCION DEL SISTEMA ELECTRICO (LAMPARAS, TOMA CORRIENTES, APAGADORES)



Foto 10: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA (piso de concreto, pilas,puertas, otros)





Foto 11: PUERTAS (REPARACION PUERTAS DE BAÑOS MODULO 2)



Foto 12: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (REEMPLAZAR)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS CORRALITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1519-42	FECHA:	23/10/2024



Foto 13: SUSTITUIR DE DEPOSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

