

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS MAGUEYES, ALDEA SAN JOSE LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0008-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: AVANCE DE CUBIERTA DE LAMINA EN PROCESO.



Foto 2: AVANCE DE CUBIERTA DE TECHO EN PROCESO.



Foto3: AVANCE DE PUERTA EN PROCESO.



Foto 4: AVANCE DE VENTANAS EN PROCESO.




Foto 5: AVANCE DE PISO EN PROCESO.



Foto 6: AVANCE DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN PROCESO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS MAGUEYES, ALDEA SAN JOSE LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0008-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 7: AVANCE DE SANITARIOS EN PROCESO.




Foto 8: AVANCE DE ESTUFA RURAL EN PROCESO.



Foto 9: AVANCE DE LOSA DE PATIO EN PROCESO.



Foto 10: AVANCE DE MURO CONTENCIÓN EN PROCESO.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

