

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS MAGUEYES, ALDEA SAN JOSE LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0008-43	FECHA:	12/12/2024




Foto1: CUBIERTA DE LAMINA FINALIZADO.



Foto 2: CUBIERTA DE TECHO FINALIZADO.



Foto3: PUERTA FINALIZADO.



Foto 4: VENTANAS FINALIZADO.



Foto 5: PISO FINALIZADO.




Foto 6: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES FINALIZADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS MAGUEYES, ALDEA SAN JOSE LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0008-43	FECHA:	12/12/2024



Foto 7: SANITARIOS FINALIZADO.




Foto 8: ESTUFA RURAL FINALIZADO.



Foto 9: LOSA DE PATIO FINALIZADO.



Foto 10: MURO DE CONTENCIÓN FINALIZADO.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

