



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.D. JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0010-46	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Impermeabilización de Terraza



Foto 2: Colocación de Piso de Granito.



Foto 3: reparación y mantenimiento de lavamanos y servicios sanitarios.



Foto 4: reemplazo de lamparas en las instalaciones.



Foto 5: colocacion de base para sistema de distribucion de agua en las instalaciones.



Foto 6: reemplazo de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.D. JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0010-46	FECHA:	28/11/2024



Foto 7: Colocación de Pintura a base de agua y aceite.



Foto 8: colocacion de muro en cuneta.




Foto:

Foto:

Foto:

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público