



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.D. JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0010-46	FECHA:	10/12/2024




Foto1: terraza impermeabilizada con los materiales adecuados para su protección.



Foto 2: piso de granito colocado en los servicios sanitarios del establecimiento.



Foto 3: lavamanos reparados.



Foto 4: iluminación completa de las instalaciones afectadas.



Foto 5: base colocada para sistema de distribución de agua.



Foto 6: pila colocada de manera adecuada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I.N.E.D. JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0010-46	FECHA:	10/12/2024



Foto1: terraza impermeabilizada con los materiales adecuados para su protección.



Foto 2: piso de granito colocado en los servicios sanitarios del establecimiento.



Foto 3: lavamanos reparados.



Foto 4: iluminación completa de las instalaciones afectadas.



Foto 5: base colocada para sistema de distribución de agua.



Foto 6: pila colocada de manera adecuada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---