

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Llano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0011-45	FECHA:	



Foto1: Colocación de puertas



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Sustitución de piso en área de cocina



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores




Foto 5: Instalación de sanitario



Foto 6: Cambio de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Byron Amilcar Jordan López
Firma y sello del Presidente de la OPF




María Magdalena Martínez Lorenzo
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Llano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0011-45	FECHA:	



Foto 7: Instalación de red de drenaje



Foto 8: Instalación de sistema eléctrico




Foto 9: Instalación de sistema



Foto 10: Elaboración de estufa



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Byron Amílcar Jordan López

Firma y sello del Presidente de la OPF




María Magdalena Martínez Lorenzo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

