

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Llano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0011-45	FECHA:	



Foto1: Puerta instalada



Foto 2: Ventanas de vidrio instaladas



Foto 3: Piso de granito instalado



Foto 4: Pintura en muro interior y exterior del area de cocina.



Foto 5: Sanitarios instalados




Foto 6: Azulejo instalado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Byron Amilcar Jordan López

Byron Amilcar Jordan López

Firma y sello del Presidente de la ORE



María Magdalena Martínez Lorenzo

María Magdalena Martínez Lorenzo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Llano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0011-45	FECHA:	



Foto 7: sistema de drenaje reparado



Foto 8: sistema electrico Instalado




Foto 9: Mantenimiento y depósito de agua instalado



Foto 10: Estufa Instalada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Byron Amilcar Jordan López

Firma y sello del Presidente de la OPR




 Maria Magdalena Martinez Lorenzo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

