



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CAMARÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0012-45	FECHA:	13/12/2024




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS



Foto 5: CUNETETA DE CONCRETO



Foto 6: SUSTITUCIÓN AZULEJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jesús López Méndez
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CAMARON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0012-45	FECHA:	13/12/2024




Foto 7: REPARACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE



Foto 8: LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--