



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ZANJA DE AGUA, ALDEA PANSIGUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	21-03-0025-43	FECHA:	31/07/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



FOTO 2: BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS



Foto 4: CERCO O MURO PERIMETRAL




Foto 5: LOSA DE PATIO



Foto 6: REPARACIÓN DE SITERNA (TIPO ROTOPLAS)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ulima Rodriguez

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CAMARON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0025-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 7: AREA DE COCINA



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS




Foto 9: SUSTITUCIÓN DE BARANDAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

<i>Vilma Rodríguez</i> Firma y sello del Presidente del COP	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

