

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Zana de Agua, aldea Pansiguis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0025-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: cerco perimetral en mal estado




Foto 2: Reparación de cocina.



Foto 3: sustitución de tinaco



Foto 4: Sustitución de canales



Foto 5: sustitución de losa de patio



Foto 6: sustitución de ventanas y balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Valma Rodríguez

Firma y sello del Presidente del OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

