

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Zana de Agua, aldea Pansigüis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0025-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 1: Losa de patio terminado



Foto 2: Canales y bajadas instaladas



Foto 3: sanitarios instalados



Foto 4: venanas y balcones instalados



Foto 5: Malla instalada.



Foto 6: cocina finalizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar notas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilma Rodríguez

Firma y sello del Presidente del ORE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

