



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Llano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0159-43	FECHA:	



Foto 1: Colocación de lámina en techo



FOTO 2: Sustitución de piso ceramico en sanitario.



Foto 3: Instalación de sanitario.



Foto 4: Elaboración de barandas.



Foto: 5 Instalación de porton.



Foto: 6 Colocación de azulejo en sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Llano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0159-43	FECHA:	



Foto 7: Instalación Sistema Eléctrico.



FOTO: 8 Instalación depósito de agua.



Foto :

Foto :

Foto:

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---