



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE JALAPA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Llano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0159-43	FECHA:	



Foto 1: Lamina instalada



FOTO 2: Piso cerámica instalado



Foto 3: Sanitarios instalados



Foto 4: Barandas instaladas.



Foto: 5 Porton Instalado



Foto: 6 Azulejo instalado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amín Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPE



M. García

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

PRA-FOR-123
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Llano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0159-43	FECHA:	



Foto 7: Sistema electrico instalado.



FOTO : 8 Depósito de agua instalado.

Foto :

Foto :

Foto:

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amirley Montiel

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

