



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U. PARA NIÑAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0160-43	FECHA:	22/11/2024




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3:



Foto 4: PINTURA MURO INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE



Foto 6: CERCO O MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia M. Q-L.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U. PARA NIÑAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0160-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: LOSA DE PATIO



Foto 8: SISTEMA ELECTRICO



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE ROTOPLAS



FOTO 10: AREA DE COCINA



foto 11:



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia M. Q. L.

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

