

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILÓTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS TRAPICHITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0165-43	FECHA:	24/09/2024



Foto 1: ESTRUCTURA DE TECHO (DESMONTAR, PINTAR Y AGREGAR TIJERAS)



Foto 2: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 3: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS (CAMBIO)



Foto 4: MANTENIMIENTO O BARANDAS



Foto 5: REPARACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE (REPARACION)




Foto 6: CERCO O MURO PERIMETRAL (DEMOLICION, LEVANTADO Y CAAMBIO DE MALLA).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS TRAPICHITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0165-43	FECHA:	24/09/2024



Foto 7: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO.



Foto 8: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA.



Foto 9: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--