

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Olivos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21 - 03 - 0166 - 43	FECHA:	11/12/2024



Foto 1: Cerco o muro perimetral



Foto 2: Cubierta de lamina



Foto 3: Estructura de techo



Foto 4: Pintura interior y exterior



Foto 5: Sustitución de barandas



Foto 6: Sustitución de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Gregoria

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Olivos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21 - 03 - 0166 - 43	FECHA:	11/12/2024



Foto 7: Puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Gregorio
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

