

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aleda cushapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-01-71-43	FECHA:	12/08/2024



Foto1: cubierta de lamina



FOTO 2: reparacion de techo



Foto3: Desprendimiento



Foto4: pinturas de muros



Foto: 5 reparacion de inodoro



Foto: 6 reparacion de porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy Acucena Medina


Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPÁ	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aleda cushapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-01-71-43	FECHA:	12/08/2024



Foto. 7 reparando el drenaje



FOTO 8. reparando cerco o muro perimetral



Foto9. reparación delosa de patio



Foto10. reacion sistema elctetrico



Foto:11 cosina en reparacion



Foto:12 reparacion de relleno y cernido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy Avelina Medina Yague

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

