

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUSHAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0171-43	FECHA:	5/09/2024



Foto1: Cubierta de lamina instalada



FOTO 2: Estructura de techo instalada



Foto3: Sustitucion de piso ceramica terminada




Foto4: Pintura en muros internos realizado



Foto: 5 Servicios sanitarios y accesorios instalados



Foto: 6 Porton terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy Azucena Medina Vaque

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

Sistema de Gestión de la Calidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUSHAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0171-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 7: Red de drenajes y red de agua potable terminado



FOTO 8: Cerco o muro perimetral terminado



Foto 9 : Losa de patio terminado



Foto 10 : sistema electrico instalado




Foto: 11 Areas de cocina terminada



Foto: 12 Repello y cernido terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy Azucena Medina Yague

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

