

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-01735-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PORTON CON TUBO Y LAMINA LISA



Foto 5: CERCO O MURO PERIMETRAL



FOTO 6: AREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Son. Adomirca Gal. C. C. C.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

