

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0173-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN CON TUBO Y LAMINA LISA



Foto 5: CERCO O MURO PERIMENTAL



Foto 6: AREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonriapom, nca6ylica

Firma y sello del Presidente de la OPF



Andrés

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

