REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PNA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEREZ ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0177-43	FECHA:	7 de marzo del 2,024

Reparación y pintura para puertas

Pintura verdanas

Reparación de canales y bajada de agua pluvial

Pintura en muro interior y exteriores

Reparación de servicios sanitarios

Pintura en portón

Observación: Si es necesario se podrán agregar hojas adicionales a esta para el registro fotográfico.

Edwin B. Salazar M.
Firma y sello del Presidente de la UPF

Firma y Sello Director Departamental de Educación

Todos los documentos que se encuentren en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PNA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEREZ ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0177-43	FECHA:	7 de marzo del 2,024

Mantenimiento Red de Drenaje y Agua Potable

Cambio muro perimetral

Reparación losa de patio

Reparación Sistema Eléctrico

Reparación cisterna depósito de agua

Reparación área de cocina

Observación: Si es necesario se podrán agregar hojas adicionales a esta para el registro fotográfico.

Edwin B. Salazar M.
Firma y sello del Presidente de la UPF

Firma y Sello Director Departamental de Educación

Todos los documentos que se encuentren en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PNA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEREZ ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0177-43	FECHA:	08 DE MARZO DEL 2024

Reparación de repello y cernido de paredes

Foto No. 15

Foto No. 16

Foto No. 17

Foto No. 18

Observación: Si es necesario se podrán agregar hojas adicionales a esta para el registro fotográfico.

Edwin B. Salazar M.
Firma y sello del Presidente de la UPF

Firma y Sello Director Departamental de Educación

Todos los documentos que se encuentren en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.