

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GOBIERNO DE JALAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM, JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Cruz, San Luis Jilotepeque, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0737-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Cambio de ventanas, estructura metálica quebrada, no abren persianas, falta de ventilación



FOTO 2: Pintura en muros interiores y exteriores por deterioro.



Foto 3: Cambio de sanitarios por deterioro.



Foto 4: Cambio de migitorios, por deterioro



Foto 5 Cambio de lavamanos por deterioro.



Foto 6: Cambio de pileta por deterioro y colocación de azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Agustín

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM, JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Cruz, San Luis Jilotepeque, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0737-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 7: Cambio de azulejo por deterioro en algunas partes de los baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Aura Agustín</i> Firma y sello del Presidente de la OP	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--