

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM J.M. Aldea el Camarón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Camarón, San Luis Jilotepeque, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0776-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Reparación de Drenaje y cambio tazas para Baño



Foto 2: mantenimiento sistema de agua e impermeabilizador de loza



Foto 3: Reforzamiento de muro de contención



Foto 4: Loza de patio



Foto 5: loza de patio Edificio en Pre primaria



Foto 6: Reforzamiento y nivelación para el Porton Principal Escuela de Parvulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita López Felipe

Firma y sello del Presidente del Comité



Manuel Guzmán

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM J.M. Aldea el Camarón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Camarón, San Luis Jilotepeque, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0776-43	FECHA:	31/07/2024



Foto1: protección de red de tubería del servicio de agua



Foto 2: loza de patio entrada principal Edificio de parvulos



Foto 3: Reforzamiento muro de contención Edificio de parvulos



Foto 4: Reparación de Banqueta y caja terminal de drenaje



Foto 5: Reparación de Banqueta e instalación de tubería agua pluviales caja de drenaje



Foto 6: Protección para el porton entrada principal Edificio de Parvulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se deben poner al menos 2 hojas.

margarita López Felipe

Firma y sello del Presidente del Comité



Firma y Sello Director Centro Educativo

