

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-0895-45	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Corina Marisol González
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

