

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral CEIN PAIN Bo. El Calvario	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Bo. El Calvario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-1022-42	FECHA:	11/12/2024



Foto 7: sustitucion de piso



Foto 8: Sustitucion de Puertas



Foto 9: Sustitucion de Pila



Foto 10: Sustitucion de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yelmy Azucena Hernández Ventura

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educacion Integral CEIN PAIN Bo. El Calvario	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Calvario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-1022-42	FECHA:	11/12/2024




Foto1: Sustitucion de Ventanas



Foto 2: Levantado de Muro Perimetral



Foto 3: Reparación de cubierta de lamina




Foto 4: pintado 24 metros de muro perimetral



Foto 5: Reparacion base para Rotoplas



Foto 6: Reparacion de Baranda

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yeimy Alucena Hernandez Ventura

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

