

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educacion Integral CEIN PAIN Barrio El Calvario	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Calvario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-1022-42	FECHA:	11/12/2024



Foto1: Sustitucion de Piso



Foto 2: Sustitucion de Puertas



Foto 3: Reparación de base de concreto en Rotoplas



Foto 4: Sustitución de pila



Foto 5: sustitucion de Ventanas



Foto 6: Sustitucion de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yaimy Azucena Hernández Ventera

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educaion Integral CEIN PAIN Barrio El Calvario	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Calvario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-1022-42	FECHA:	11/12/2024




Foto1: Reparacion de cubierta de lamina



Foto 8: Levantado de muro perimetral



Foto 9: Pintura de muro perimetral



Foto 10: Reparacion de baranda

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público