

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aleda cushapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03.-01-10-42	FECHA:	12/08/2024



Foto1: Reparacion de cosina.



FOTO 2: ventanal enreparacion .



Foto4: pinturas de muros



Foto: 5 portones en reparacion.

Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy Azucena Medina Yaguc
Firma y sello del Presidente de la ORF
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA E.O.R.M.

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL ANEXA E.O.R.M. DIRECCION ALEDA CUSHAPA SAN LUIS JIL. JALAPA