



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUSHAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-01110-42	FECHA:	5/09/2024



Foto1: Puerta reparada



FOTO 2: Ventanas reparadas



Foto3: Canales y bajadas de de agua pluviales instaladas



Foto4: Pintura de muros terminada



Foto: 5 Portones reparados



Foto: 6 Loza de patio terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy Azucena Medina Taque

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

Q. R. T. G. U. S. A.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUSHAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-01110-42	FECHA:	5/09/2024



Foto 7: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA TERMINADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heidy Azucena
Firma y sello del Presidente de la OBF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

