

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN MANUEL CHAPARRÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-04-0197-43	FECHA:	15/052024



Foto1: Cubierta de lámina en proceso.



Foto 2: Puertas en proceso.




Foto 3: Ventana en proceso



Foto 4: piso de cemento en proceso



Foto 5: Servicios sanitarios y sus accesorios en proceso.



Foto 6: Mantenimiento a portonones en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalina Roman Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN MANUEL CHAPARRÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-04-0197-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Reparación de red de drenajes y red de agua potable en proceso.



Foto 2: Cerco o muro perimetral en proceso.



Foto 3: Reparación o sustitución de área de cocina (estufas rurales, pilas, ventanas,puertas, chimeneas, ETC.) en proceso.



Foto 4: Reparación de muros de contención en proceso.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalina Roman Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público