



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |               |                                |                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA        | MUNICIPIO:                     | SAN MANUEL CHAPARRÓN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LLANO VERDE    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-04-0197-43 | FECHA:                         | 08/07/2024           |



Foto1: Cubierta de lámina finalizada.



Foto 2: Puertas finalizadas. .



Foto 3: Ventana finalizada



Foto 4: piso de cemento finalizado



Foto 5: Servicios sanitarios y sus accesorios finalizado.



Foto 6: Mantenimiento a portonones finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalina Roman Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPF

H. M. Ortiz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |               |                                |                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA        | MUNICIPIO:                     | SAN MANUEL CHAPARRÓN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LLANO VERDE    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-04-0197-43 | FECHA:                         | 08/07/2024           |



Foto 1: Reparación de red de drenajes y red de agua potable finalizado.



Foto 2: Cerco o muro perimetral finalizado.




Foto 3: Reparación o sustitución de área de cocina (estufas rurales, pilas, ventanas, puertas, chimeneas, ETC.) finalizado.



Foto 4: Reparación de muros de contención finalizado.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalina Roman Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público