



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN MANUEL CHAPARRÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DAMIÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-04-0728-42	FECHA:	17/05/2024



Foto1: Impermeabilización de losa en proceso.



Foto 2: Puertas en proceso.



Foto 3: Ventanas en proceso.



Foto 4: Piso en proceso.



Foto 5: Canales y bajadas de agua pluvial en proceso.



Foto 6: Pintura en muros interior y exterior en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Beberly Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN MANUEL CHAPARRÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DAMIÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-04-0728-42	FECHA:	17/05/2024



Foto 1: Servicio sanitarios y sus accesorios en proceso.



Foto 2: Losa de patio en proceso.



Foto 3: Reparación de sistema eléctrico en proceso.



Foto 4: Reparación y mantenimiento de cisternas/ depósito de agua en proceso.



Foto 5: Reparación o sustitución de área de cocina (estufas rurales, pilas, ventanas, puertas, chimeneas, ETC. En proceso.




Foto 6: Reparación de repello y cernido de paredes en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Beberly Hernandez Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---