



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN MANUEL CHAPARRÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DAMIÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-04-0728-42	FECHA:	17/07/2024



Foto 1: Servicio sanitarios y sus accesorios finalizado.



Foto 2: Losa de patio finalizada.



Foto 3: Reparación de sistema eléctrico finalizado.




Foto 4: Reparación y mantenimiento de cisternas/ deposito de agua finalizado.



Foto 5: Reparación o sustitución de área de cocina (estufas rurales, pilas, ventanas, puertas, chimeneas, ETC. Finalizado.



Foto 6: Reparación de repello y cernido finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Beberly Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN MANUEL CHAPARRÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DAMIÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-04-0728-42	FECHA:	17/07/2024



Foto 1: Impermeabilización de losa finalizado.



Foto 2: Puertas finalizadas.



Foto 3: Ventanas finalizadas.



Foto 4: Piso finalizado.



Foto 5: Canales y bajadas de agua pluvial finalizados.



Foto 6: Pintura en muros interior y exterior finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Beberly Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

