

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN MANUEL CHAPARON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ESPINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-04-0794-42	FECHA:	08/03/2024



Foto1: Cisterna en mal estado la cual se callo por deterioro



FOTO 2: Estructura y techo en mal estado techo existente duralita



Foto3: puertas en mal estado



Foto4: Ventanas en mal estado




Foto: 5 Sanitarios deteriorados y tapados



Foto: 6 piso levantado y en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Julia Camacho

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público