

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN MANUEL CHAPARRON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ESPINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-04-0794-42	FECHA:	17/06/2024



Foto1: loza de patio, ventanas, puertas y pintura exterior



FOTO 2: energia electrica, piso interior aula, pintura interior, techo y estructura



Foto3: puertas reparadas y ventanas



Foto4: pintura exterior, piso corredor



Foto: 5 Servicios Sanitarios, piso y pintura



Foto: 6 puertas sanitarios y pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Julia
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público