

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN MANUEL CHAPARRON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-04-0906-42	FECHA:	4/04/2024



Foto1: 15 vidrios de diferentes medidas



FOTO 2: pintura en el patio



Foto3: pintura de aulas por dentro y fuera



Foto4: fundación de concreto de patio



Foto: 5 colocación de lavamanos y pintura de baños



Foto: 6 deterioro de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Selvia Eliza Medina
Firma y sello del Presidente de la OPF



Mano Lora
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

