

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzatate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Consejo Educativo de la Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM Caserío Los Aguijotes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Aguijotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0002-42	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Estructura de techo



Foto 2: cubierta de lámina




Foto 3: Sustitución de baranda



Foto 4: Sustitución de pintura



Foto 5: Sustitución de piso cerámico




Foto 6: Losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

