

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzatate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Consejo Educativo de la Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM Caserío Los Aguijotes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Aguijotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0002-42	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: Sustrucción de piso cerámico



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Cubierta de lámina




Foto 4: Losa de patio



Foto 5: Sustrucción de pintura



Foto 6: Sustrucción de baranda

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

