

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzatate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21 - 05 - 0014 - 43	FECHA:	16/12/2024



Foto1: instalación de techo.



Foto 2: foto pintando el material para el techo.



Foto 3: Colocación de techo.



Foto 4: Colocación piso de granito incluyendo base.




Foto 5: laminas de los servicios sanitarios en mal estado.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

